



De Pan Clip gebruiken:

1. Klem de thermometer aan de zijkant van de pan.
2. De thermometerpunt moet minimaal 6½ cm in de vloeistof zijn.
3. Laat het uiteinde van de thermometerpunt niet de onderzijde van de pan raken.
4. Draag altijd een hittebestendige handschoen wanneer u de thermometer tijdens of na gebruik aanraakt. Gebruik geen natte of vochtige doek.

NIET MET BLOTE HANDEN AANRAKEN!

FAT THERMOMETER



To Use The Pan Clip:

1. Clip the thermometer on the side of the pan.
2. The thermometer tip should be at least 6½ cm into the liquid.
3. Do not let the tip of the stem touch the bottom of the pan.
4. Always wear a heat-resistant glove when touching the thermometer during or after use. Do not use a wet or damp cloth.

DO NOT TOUCH WITH BARE HANDS!